

## FICHA TÉCNICA

**OBRA**  
RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE IGLESIA  
**LOCALIZACIÓN**  
LEZO (GIPUZKOA)  
**PROMOTOR**  
IGLESIA DE LEZO  
**CONSTRUCTOR**  
POR GREMIOS  
**AUTOR DEL PROYECTO**  
ZÓMAD ARQUITECTOS  
**SUPERFICIE APROXIMADA**  
850 m<sup>2</sup>  
**PRESUPUESTO APROXIMADO**  
350.000 €  
**FECHA DE INICIO**  
ABRIL 2005  
**FECHA DE TERMINACIÓN**  
JULIO 2007  
**MEMORIA**

## SITUACIÓN



## ALZADO



El presente proyecto tiene por objeto la adecuación, limpieza de las fachadas e iluminación exterior de la iglesia de San Juan Bautista de Lezo.

El actual estado de suciedad generalizada y deterioro intenso de algunas partes de la fachada de la iglesia de San Juan Bautista, hacen necesaria una actuación como la planteada en este proyecto. Esta decisión se asienta en el informe previamente redactado por el mismo técnico que suscribe este documento, y que será en parte reproducido en puntos sucesivos para certificar la idoneidad de la actuación propuesta.

La operación que se va a acometer plantea la adecuación, restauración e iluminación de las fachadas de la iglesia de San Juan Bautista de Lezo. El criterio de restauración que se propone es el de mantener el aspecto, la visión actual de los paramentos una vez saneados, respetando cuantas huellas o señales que el tiempo o los acontecimientos varios hayan ido dejando en la fachada, recuperando aquellos volúmenes de piedra perdidos que puedan afectar exclusivamente a la estabilidad o funcionalidad del edificio.

Así, las operaciones a realizar se analizarán pormenorizadamente en puntos sucesivos correspondientes a cada uno de los aspectos reseñados en el análisis que se ha efectuado. Estos aspectos son los siguientes: suciedad general, deterioro de los sillares, reparación e intervenciones anteriores poco afortunadas, bajantes canchales y cubierta, carpinterías, entomo e iluminación exterior.

## PLANTA

